



РИМЕРА
ИЖНЕФТЕМАШ



Главный инженер
ПАО «Ижнефтемаш»
Д.А. Копотев
«22» 03 2019г.

Дефектная ведомость

ПАО «Ижнефтемаш» корпус №9 цех №110 колонна между 6 и 7 пролетом

(наименование объекта)

Демонтаж б/у стальных трубопроводов ГВС на «Старый поселок»

(вид выполняемой работы)

Вывод из эксплуатации

(основание для проведения работы)

№ п/п	элемент объекта	дефект, нарушение	кол-во	примечание
1	Тепловая сеть ГВС	Вывод из эксплуатации	1	

Наименование выполняемых работ.

№ п/п	наименование работ	ед. измер.	кол-во
1	Демонтаж трубопровода ГВС ТЗ Ду-150 мм на отм. +6 м	м	256
2	Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ду-80 мм на отм. +6 м	м	272
3	Демонтаж трубопровода ГВС ТЗ Ду-150 мм на отм. +7,5 м	м	16
4	Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ду-80 мм на отм. +7,5 м	м	16
5	Демонтаж теплоизоляции в пластиковой оболочке из минеральной ваты «УРСА» h-50 мм.	м ³	11,5

Составил:

Инженер-энергетик

Согласовано:

Главный энергетик

А.Р. Каюмов

Р.Ф. Валитов